

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 01
объекта социальной инфраструктуры

«28» май 2025г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): Филиал муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в п. Чернышевский
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 678185 Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Чернышевский, ул. Космонавтов 10/3
- 1.3. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования
- 1.4. Адрес учредителя организации: 678170, Республика Саха (Якутия), город Мирный, улица Солдатова, дом 4.
- 1.5. Сведения о размещении объекта:
Филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский занимает 3-4 этажи в здании Культурно-образовательного центра п. Чернышевский, по договору безвозмездного пользования с Администрацией ГП «Поселок Чернышевский». Общая площадь – 902,03 кв.м;
Площадь учебных помещений – 446,7 кв.м;
- 1.6. Год постройки здания -1983;
Капитальный ремонт (реконструкция)-2009 год.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский действует на основании Устава и оказывает дополнительное образование: Количество обучающихся на 01.01.2025г - 659 чел. Количество сотрудников- 15, из них педагогов-10. Количество детей с ОВЗ на 01.01.2025 г. составило 11 чел. Детей, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения на 01.01.2025 г. в ЦДО - нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **автобус п. Чернышевский**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ

Объект не доступен всем категориям инвалидов. Для обеспечения доступности для инвалидов **с нарушением слуха** рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации при входе на территорию, на входе в здание, на путях движения, учебных аудиториях, санитарно – гигиенических помещениях. Особенные требования следует выполнить для путей эвакуации, разместить световые оповещатели. Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную доступность объекта для инвалидов с умственными нарушениями.

Вопрос доступности объекта для инвалидов **с нарушением зрения** может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи, что обеспечит условную доступность; на втором этапе (при наличии таких посетителей) рекомендуется комплексное развитие системы информации и навигации на объекте с использованием контрастных и тактильных схем, предупреждающих на всех путях движения дублирование основной информации рельефно – точечным шрифтом.

Объект не доступен для инвалидов **с нарушениями опорно – двигательного аппарата**. Обеспечить условия доступности для этой категории возможно путём проведения ремонтных работ по установлению поручней, противоскользящего покрытия входной группы, более удобного размещения оборудования, обустройства доступного санитарно – гигиенического помещения (туалета). Для инвалидов, передвигающихся **на инвалидных колясках**, объект не доступен. Обеспечить условия доступности объекта для этой категории возможно только путём оказания ситуационной помощи персонала, а впоследствии проведения ремонтных работ и организационных мероприятий: обустройства доступного стояночного места; оснащение доступной входной группы, в том числе обустройства хотя бы одной учебной аудитории с учётом доступа в неё инвалидов на колясках, обустройства доступного санитарно – гигиенического помещения (туалета). Доступ этой категории на 3,4 этажи не целесообразен.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптирована
2	Вход (входы) в здание	адаптированы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптированы
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптирована
5	Санитарно-гигиенические помещения	имеются
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	имеется
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	адаптированы
8.	Все зоны и участки	адаптированы

4.2. Период проведения работ 2024 г. (Акт по установке индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры Aurika PH-50 от 14.10.2024г.) в рамках исполнения *при выделении финансовых средств.*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - удовлетворительная

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование Комиссии - не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не заполняем


4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- нет;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- нет;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов- нет;

4.4.6. другое- нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объекта, предоставляемых услуг в
МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский в составе:

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
1.	Председатель комиссии	Бадмаева Б.Б.	Заведующий филиалом	
2.	Заместитель председателя комиссии	Полянская И.А.	Заведующий хозяйством	
3.	Члены комиссии	Огарова О.М.	Методист	
4.		Минеева Е.А.	Педагог дополнительного образования	